

Gebrauchsanleitung Installation Instructions


GA-L024



NH-Sicherungsleiste Gr. 00
für 185mm Sammelschienensysteme
LV HRC strip-fuseways Size 00
for 185mm busbar systems


14640b

	Warnung:	WARNING:
	Gefährliche elektrische Spannung! Kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen. Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten.	Hazardous voltage can cause electrical shock and burns. Disconnect power before proceeding with any work on this equipment.



Nur Sicherungseinsätze mit versilberten Messern bzw. mit versilberten Trennlaschen verwenden!
Use fuse-links with silver-plated terminal blades or silver-plated disconnecting links only!

Anzugsdrehmoment / Klemmbereich
Torques / Clamping range



F=15Nm



KU00=10Nm
Al/Cu 10-70mm²
Al/Cu 10-95mm²
mit Zugentlastung/ with strain relief
Leiter gegenhalten / Hold up conductor



P00=2,6Nm
Al/Cu 10-70mm²




S00=2,6Nm
Al/Cu 1,5-70mm²

Nur KU00/2 Version
Only KU00/2 version



KU00/2: 10Nm
1x16-95mm² re/rm/se/sm
2x16-50mm² re/rm/se/sm

Anschluss unten
Connection bottom side




3x

15Nm

Anschluss oben
Connection top side




Sicherung einsetzen /
entnehmen
Fuse-link insert / remove



Griplaschenabdeckung
Gripping lug cover



Montage Bezeichnungsschildabdeckung
Mounting of nameplate-cover



Zubehör/Accessory
L8591025

SK-Klemme
Busbar terminal



Sammelschienendicke/
Busbar thickness 5 -10mm
6Nm